



WORK REPORT



Nama Teknisi	Deni, andre, rohendi, sirot	Jenis Pekerjaan	Duct Cleaning
Tenant / Perusahaan	PT.Sumindo cable	Nama Customer	Bpk. Yusuf
Lokasi Pekerjaan	Produksi area belakang	Tanggal & Jam	20 Juni 2026 08:44
Alamat	Jati uwung Tangerang		

Temuan

1. Ditemukan benang wall terlilit di as motor fan
2. Kondisi kawat ram rusak/korosi
3. Engsel manhole 1 titik rusak/lepas

Tindakan

1. Benang wall sudah dilepas/di ambil.
2. Kawat ram sudah di infokan ke engineering dan PIC untuk diganti segera.
3. Engsel sudah di infokan ke engineering dan PIC untuk di perbaiki.

Kesimpulan


1. Telah dilakukan cleaning cooling tower 1 unit meliputi fan, sprinkle, water column, pengampunan cool water, drain port.
2. Kondisi unit sudah bersih dari kerak, lumut dan lumpur.

Saran

1. Sebaiknya preventif cleaning setiap 6 bulan sekali
2. Setiap cleaning kawat ram diganti.

Dokumentasi Before & After

FOTO BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE





BEFORE



BEFORE



FOTO AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER

