



WORK REPORT



Nama Teknisi	Angga,Deni,iyan,andre,iqbal,rohendi,sirot	Jenis Pekerjaan	Duct Cleaning
Tenant / Perusahaan	Rain forest dan Rimba FC	Nama Customer	Bapak Andrew
Lokasi Pekerjaan	Taman safari	Tanggal & Jam	18 Juni 2026 20:13
Alamat	Jl.Kapten Harun kabir No.724,Cibeureum Kec.Cisarua Kab.Bogor Jawa barat 16750		

Temuan

1. kondisi kain flexible kanvas fan blower rain forest section 1 sudah tidak layak/sobek/keras.
2. Kondisi Kain Flexible kanvas fan blower rimba FC dapur sunda dan fried chicken sobek/tidak layak.
3. Kondisi ducting Rimba FC area dapur umum,dapur sunda,fried chicken korosi dan terdapat celah/air hujan masuk jika terjadi hujan.
4. untuk keseluruhan ducting Rain forest dan Rimba Fc berkarat dan korosi

Tindakan

1. Pergantian kain Flexible kanvas fan blower Rimba FC dapur sunda,fried chicken serta main kitchen Rain Forest.
2. untuk Celah ducting rimba FC area dapur sunda,dapur umum,fried chicken sudah dilapisi water prooping/pengeleman di titik kebocoran ducting.

Kesimpulan

1. Pekerjaan cleaning ducting keseluruhan baik Rain forest dan Rimba FC sudah selesai dikerjakan sesuai dengan scoup.
- 2, Kondisi instalasi ducting keseluruhan Rimba resto sudah tidak bagus beberapa titik pemasangan ducting tidak rapih dan korosi.

Saran

1. Disarankan rutin preventive cleaning ducting setiap 6 bulan sekali.
2. Kain kanvas setiap cleaning sebaiknya diganti.
3. Grill hood setiap 1 minggu sekali dibersihkan agar hisapan fan blower tidak terhambat.

Dokumentasi Before & After

Tidak ada foto.