




# WORK REPORT



Nama Teknisi	Deni, andre, rohendi, sirot	Jenis Pekerjaan	Duct Cleaning
Tenant / Perusahaan	PT.Sumindo cable	Nama Customer	Bpk. Yusuf
Lokasi Pekerjaan	Produksi area belakang	Tanggal & Jam	20 Juni 2026 08:44
Alamat	Jati uwung Tangerang		

### Temuan

1. Ditemukan benang wall terlilit di as motor fan
2. Kondisi kawat ram rusak/korosi
3. Engsel manhole 1 titik rusak/lepas

### Tindakan

1. Benang wall sudah dilepas/di ambil.
2. Kawat ram sudah di infokan ke engineering dan PIC untuk diganti segera.
3. Engsel sudah di infokan ke engineering dan PIC untuk di perbaiki.

### Kesimpulan


1. Telah dilakukan cleaning cooling tower 1 unit meliputi fan, sprinkle, water column, pengampunan cool water, drain port.
2. Kondisi unit sudah bersih dari kerak, lumut dan lumpur.

### Saran

1. Sebaiknya preventif cleaning setiap 6 bulan sekali
2. Setiap cleaning kawat ram diganti.

### Dokumentasi Before & After

#### FOTO BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE





BEFORE



BEFORE



FOTO AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER

