



WORK REPORT



Nama Teknisi	Deni, ijal, andre, iqbal	Jenis Pekerjaan	Duct Cleaning
Tenant / Perusahaan	—	Nama Customer	—
Lokasi Pekerjaan	Elquapo GI	Tanggal & Jam	28 Mei 2026 22:00
Alamat	grand indonesia		

Temuan

1. kebocoran area ducting dan flexible kanvas

Tindakan

1. pengeleman sambungan ducting serta sambungan flexible kanvas

Kesimpulan


1. Kondisi hisapan fan sesuai dengan speck motor induksi
2. instalasi/struktur ducting dalam kondisi baik
3. scoup cleaning hood sebaiknya menginjak stailless kompor dengan kondisi kuat, jika menggunakan tangga harus geser kompor karena jika memakai tangga tidak terjangkau akses cleaning hood.

Saran

1. disarankan cleaning ducting 6 bulan sekali
2. setiap closing resto disarankan grill dibersihkan agar hisapan fan tidak terganggu oleh kerak, kotoran minyak yang menempel di area sela-sela grill.

Dokumentasi Before & After

FOTO BEFORE

BEFORE**BEFORE**

BEFORE




BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



BEFORE



FOTO AFTER

AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER



AFTER

