



WORK REPORT



Nama Teknisi	Cepka, Darsono, Herwin, Hendra	Jenis Pekerjaan	Duct Cleaning
Tenant / Perusahaan	Texas Chicken King's Shopping Center	Nama Customer	Bapak Theofillus
Lokasi Pekerjaan	King's Shopping Center	Tanggal & Jam	19 Juni 2026 22:00
Alamat	Jl. Kepatihan No.11-17, Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40251		

Temuan

Kondisi kitchen hood sampai jalur exhaust duct dan juga mesin fan blower dalam keadaan kotor tumpukan lemak di sepanjang hood dan jalur exhaust sampai berdampak ke mesin fan blower. Sehingga kinerja mesin tidak optimal.

Tindakan

Dilakukan general cleaning secara menyeluruh dan melakukan resealing pada setiap sambungan untuk mengantisipasi rembesan.

Kesimpulan

Kondisi exhaust duct mulai dari kitchen hood sampai dengan output dan dan mesin fan blower sudah dslam kondisi bersih dan dapat berfungsi optimal.


Saran

Melakukan cleaning secara berkala agar kondisi dan fungsi tetap optimal.

Dokumentasi Before & After






Kitchen Hood







BEFORE














AFTER

































BEFORE

Tidak ada foto

AFTER



BEFORE

Tidak ada foto


AFTER









BEFORE

Tidak ada foto

AFTER





BEFORE

Tidak ada foto

AFTER



BEFORE

Tidak ada foto


AFTER



BEFORE

Tidak ada foto

AFTER



BEFORE

Tidak ada foto

AFTER

PT. Roto Rooter Perkasa 02:07

BEFORE

Tidak ada foto

AFTER

PT. Roto Rooter Perkasa 02:06

BEFORE

Tidak ada foto

AFTER

PT. Roto Rooter Perkasa 02:05

BEFORE

Tidak ada foto


AFTER




BEFORE

Tidak ada foto

AFTER



BEFORE




Timemark
Foto 100% akurat

PT. Roto Rooter Perkasa **23:02**

Jumat, 19/06/2026
Gedung md plaza, Jl. Dalem Kaum It1
b142, Balonggede, Kec. Regol, Kota
Bandung, Jawa Barat 40251
6.922502°S, 107.605260°E
Catatan: Daily Visit
Timemark menjamin keaslian waktu


AFTER



PT. Roto Rooter Perkasa **03:50**

Sabtu, 20/06/2026
Gedung md plaza, Jl. Dalem Kaum It1
b142, Balonggede, Kec. Regol, Kota
Bandung, Jawa Barat 40251


BEFORE



PT. Roto Rooter Perkasa **22:44**

Jumat, 19/06/2026
Gedung md plaza, Jl. Dalem Kaum It1
b142, Balonggede, Kec. Regol, Kota
Bandung, Jawa Barat 40251


AFTER



PT. Roto Rooter Perkasa **03:49**

Sabtu, 20/06/2026
Gedung md plaza, Jl. Dalem Kaum It1
b142, Balonggede, Kec. Regol, Kota
Bandung, Jawa Barat 40251


BEFORE



PT. Roto Rooter Perkasa **22:44**

Jumat, 19/06/2026
Gedung md plaza, Jl. Dalem Kaum It1
b142, Balonggede, Kec. Regol, Kota
Bandung, Jawa Barat 40251

AFTER



PT. Roto Rooter Perkasa **04:13**

Sabtu, 20/06/2026
Gedung md plaza, Jl. Dalem Kaum It1
b142, Balonggede, Kec. Regol, Kota
Bandung, Jawa Barat 40251

BEFORE




AFTER



BEFORE




AFTER



Mesin Fan Blower Axial

BEFORE



AFTER

